

Barranquilla DEIP **Junio 26 de 2025**

**004557**

Señor:

**MARIO ALEXANDER MORENO ORDOÑEZ**

Vicepresidente de Integración Productiva

Agencia de Desarrollo Rural

[correspondencia@adr.gov.co](mailto:correspondencia@adr.gov.co)

[mario.moreno@adr.gov.co](mailto:mario.moreno@adr.gov.co)

Señora

**SANDY LORENA ROMÁN**

Directora de la UTT Bolívar, Atlántico, San Andrés y Providencia

[utt.cartagena@adr.gov.co](mailto:utt.cartagena@adr.gov.co)

Asunto: Reiteración Alerta Compuertas del Embalse El Guájaro

Por medio del presente comunicado y con base en las consideraciones que se desarrollarán en líneas posteriores, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico –CRA- reitera que el sistema de compuertas El Porvenir y Villa Rosa ubicadas en los municipios de Manatí y Repelón respectivamente están siendo manipuladas de manera fraudulenta por personas de la comunidad ajenas a la Entidad. Actualmente los niveles del embalse se encuentran por encima de lo establecido en el manual de operación (4,43 msnm) y esta situación podría generar inundaciones en puntos bajos situados alrededor del embalse.


Se hace un llamado urgente a los entes territoriales para que tengan en cuenta que esta situación está generando un riesgo de inundación en el segundo semestre del año a las comunidades de la peña y Aguada de Pablo en Sabanalarga, se solicita de carácter urgente activar los comités locales de atención y prevención del riesgo de los municipios de Luruaco, Sabanalarga, Manatí y Repelón si como se solicita a todos los entes territoriales generar acciones encaminadas a garantizar no solo la vigilancia de la infraestructura de compuertas sino además a atender los requerimientos que en materia de riesgo por inundación se presenten en las comunidades.

Desde la CRA reiteramos nuestro compromiso con la comunidad y con el cuidado y protección del recurso hídrico del embalse El Guájaro, sin embargo, la falta de garantías relacionadas con la vigilancia afecta la operación del sistema y se convierten en un grave riesgo para las comunidades de la zona.

Reiteramos de manera enérgica que se requiere de manera urgente se ubique vigilancia y se den las garantías para poder realizar la operación de las compuertas de acuerdo a los protocolos establecidos.

Con la seguridad de su amable atención

Cordialmente



**JESUS LEÓN INSIGNARES**  
DIRECTOR GENERAL

Proyecto: MSc. Ayari María Rojano Marín – Subdirectora de Cambio Climático y gestión del Riesgo