

Barranquilla DEIP **Marzo 18 de 2026**

001304

Doctor:
EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA
Gobernación del Atlántico
Calle 40 entre Carreras 45 y 46
Barranquilla, Colombia
gobernador@atlantico.gov.co

Asunto: Alerta riesgo crítico por colapso en estructura del canal de descarga BOQUITAS en el sector de Sanaguare vía Santa Lucía-Villa Rosa.

Cordial saludo.

En el marco de las actividades de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A. en materia de gestión de riesgo de desastre, se realizó una campaña de inspección de puntos críticos en el Departamento del Atlántico el día 04 de marzo del presente año. Como parte de nuestro recorrido en las márgenes del Canal del Dique se incluyó la bocatoma del canal de descarga BOQUITAS en el sector de Sanaguare.

Como resultado de la inspección, se identifica un tramo canalizado en concreto de aproximadamente 20 metros de longitud, en riesgo de colapso por sobrecarga. La estructura presenta una visible inclinación y agrietamiento (Figura 1). Inicialmente, se infiere que las causas del deterioro están asociadas al crecimiento de la vegetación circundante y a la absorción de agua por parte del suelo. De este modo, se surge tomar acción antes de la próxima temporada de lluvias, dónde se espera que la carga litoral sobre el muro aumente.


En el caso no adoptarse medidas oportunas, parte del sistema de drenaje de aguas en el Atlántico sur se vería afectado. Y así mismo, en escenarios de aumento del nivel en el Canal, podrían ocurrir desbordamientos locales o socavamiento. Se recomienda a la alcaldía municipal, la gobernación departamental o a los debidos responsable, adoptar acciones preventivas de manera coordinada, con el fin de reducir el riesgo de desastre en este punto.



Figura 1: Bocatoma del canal de descarga BOQUITAS en el sector de Sanaguare.

Desde la C.R.A. se recomienda la consulta de la aplicación de Puntos Críticos de Fenómenos Naturales para la visualización de sectores identificados con alto riesgo de los eventos: <https://crautonomia.gov.co/critical-points/>.

Cordialmente,



JESÚS DE LEÓN INSIGNARES
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ: Sebastián Andrés Narváez Salcedo, Geólogo
Jhonathan Rafael Cordero Acosta, Geólogo
VoBo: Ayari María Rojano Marín, Subdirectora de Cambio Climático y Gestión de Riesgo
APROBÓ: Juliette Sleman Chams, Asesora de Dirección